



HEDEMORA SOTAREN AB

IVARSHYTTEVÄGEN 4
776 33 HEDEMORA

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

Diarienummer
2309.0000-14356-1

Utfärdare

IVARSHYTTEVÄGEN 4
776 33 HEDEMORA
0225-13124

Adressat

Mustafa Farzi
HEDEMORAVÄGEN 27
77670 VIKMANSHYTTAN

Fastighet

Fastighetsbeteckning JÄLKARBYN 111:7	Ägare NYBERG KATARINA HEDEMORAVÄGEN 27 776 02 VIKMANSHYTTAN	Brukare/Innehavare NYBERG KATARINA HEDEMORAVÄGEN 27 77602 VIKMANSHYTTAN
Fastighetsadress HEDEMORAVÄGEN 27		
Kontrolldatum 2015-02-19		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp MILJÖG. VÄRMEP. PELLETS	Fabrikat/modell eryl DP	Våning Kv	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Pellets		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2014-08-25

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell MURAD TEGEL	Benämning tegel murad
--------------	--------------------------------	--------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

HENRIK STOLTZ

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.